

**Temat : Ozimek - Budowa ścieżki pieszko-rowerowej w ciągu ul.Kolejowej ....**

Sonda nr: **1**

W otworze: **2**

Nr arch.: **Z - 5465**

Rzędna **186,90 m npm.**

Data wykonania: **03.2020r.**

Głębokość w m p.p.t.	Obserwacje wody	Profil litologiczny	Liczba uderzeń lub półobrotów na 10 cm wpędu sondy ( $N_{10}$ )	INTERPRETACJA		
				$N_{10}$	$I_D$	$I_S$
			10203040			
<div><div></div><div>1</div><div><div></div><div></div></div><div>1,20</div><div>2</div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	Gbp		12	0,52	
		Ps				
		Pg		16	11	
		Gpz				
Sonda nr: 2 W otworze: 4			Rzędna: ##### m npm Data wykonania: 03.2020r.			
<div><div></div><div>1</div><div><div></div><div></div></div><div>2,40</div><div>2</div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	nN(Gbp)				
		nN(Ps,Pg)				
		Pg		7		
		Pd		15	0,58	
	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	Ps+Ż		20	0,63	
Stopień zagęszczenia $I_D$			0,330,400,500,600,670,70	Opracowała: mgr Barbara Szydełko		
Stan gruntu			luźny	średnio zagęszczony	zagęszczony	Zał. Nr 05