



OZNACZENIA:

--- ZARYS ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

--- ISTNIEJĄCE, MUROWANE KOMINY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ

--- ISTNIEJĄCE, BLASZANE KOMINKI WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ ORAZ ODPOWIEDZIERZENIE PIONÓW KANALIZACYJNYCH

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE									
ZLECENIODAWCA:		GMINA OZIMEK <u>ul. Dzierżona 4B 46-040 OZIMEK</u>		IMIĘ I NAZWISKO mgr inż. KRYSZYNA POLAK-BĄK			NUMER SPISOWY 191/85		PODPIŚ
OBJEKT:		DOM KULTURY <u>ul. Dzierżona 4B 46-040 OZIMEK</u>		PROJEKTOWAŁ: specjalność:					
TYTUŁ:		PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU KULTURY W OZIMKU							
TREŚĆ RYSUNKU:		RZUT DACHU - stan istniejący		NUMER PROJEKTU GP 1305/13/01/2013MM		STADIUM PROJEKTU PROJEKTOWOŚĆ		SKALA 1:100	
		HISTORIOGRAM TOWARNOŚCI CP 1305		DATA CZERWIEC 2013		BRANŻA ARCHITECTURA		NUMER RYSUNKU A08	